




TDK Corporation

## HHM1715E1

Onderdeel nummer:	HHM1715E1
Fabrikant / Merk:	TDK Corporation
Productomschrijving	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
Datasheets:	<a href="#">PDF HHM1715E1.pdf</a>
RoHS-status	 Loodvrij / RoHS-conform
Vershipen van	Hong Kong
Zending manier	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[OFFERTE AANVRAGEN](#)

Afbeelding kan representatie zijn. Zie specificaties voor productdetails.













### Specificaties van HHM1715E1

ONDERDEEL NUMMER	HHM1715E1
FABRIKANT	TDK Corporation
BESCHRIJVING	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
LEID FREE STATUS / ROHS STATUS	Loodvrij / RoHS-conform
DATA PAPIER	<a href="#">PDF HHM1715E1.pdf</a>
SERIE	HHM
RETURN LOSS (MIN)	10dB
FASEVERSCHIL	180° ±15°
PACKAGING	Cut Tape (CT)
VERPAKKING / DOOS	0603 (1608 Metric)
ANDERE NAMEN	445-3995-1
MONTAGE TYPE	Surface Mount
VOCHTGEVOELIGHEIDSNIVEAU (MSL)	1 (Unlimited)
FABRIKANT STANDAARD LEVERTIJD	12 Weeks
LOODVRIJE STATUS / ROHS-STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	1.0dB
IMPEDANTIE - ONEVENWICHTIGE / BALANCED	50 / 100 Ohm
FREQUENTIEBEREIK	3.3GHz ~ 3.9GHz
GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING	RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

### Gerelateerde Tags

TDK Corporation HHM1715E1	HHM1715E1-distributeur	HHM1715E1 leverancier
HHM1715E1 prijs	HHM1715E1 Afbeeldingen	HHM1715E1-afbeelding
HHM1715E1 PDF-gegevensblad	HHM1715E1 Download gegevensblad	Gegevensblad HHM1715E1
HHM1715E1-voorraad	Koop HHM1715E1	Koop TDK Corporation HHM1715E1
TDK Corporation HHM1715E1	TDK Corporation leverancier	TDK Corporation-distributeur
TDK Corporation HHM1715E1		

### gerelateerde producten

 <p><b>HHM1727D1</b> fabrikanten: TDK Corporation Beschrijving: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 Op voorraad: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17165A1</b> fabrikanten: TDK Corporation Beschrijving: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 Op voorraad: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17166A1</b> fabrikanten: TDK Corporation Beschrijving: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 Op voorraad: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17153A2</b> fabrikanten: TDK Corporation Beschrijving: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 Op voorraad: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17168B1</b> fabrikanten: TDK Corporation Beschrijving: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 Op voorraad: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17144A1</b> fabrikanten: TDK Corporation Beschrijving: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 Op voorraad: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17146A1</b> fabrikanten: TDK Corporation Beschrijving: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 Op voorraad: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17139B1</b> fabrikanten: TDK Corporation Beschrijving: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Op voorraad: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM17152A1</b> fabrikanten: TDK Corporation Beschrijving: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 Op voorraad: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM1726N1</b> fabrikanten: TDK Corporation Beschrijving: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 Op voorraad: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>HHM1726P1</b> fabrikanten: TDK Corporation Beschrijving: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Op voorraad: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>HHM17139B2</b> fabrikanten: TDK Corporation Beschrijving: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 Op voorraad: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>